

Stykač AC CJS2 (včetně stykačů LC1-D a LC1-F) je vhodný pro použití v obvod do jmenovitého napětí 1000 V AC 50/60 Hz a třífázový, jmenovité napětí 380 V, jmenovitý proud až 630 A. pro zapínání a vypínání obvodu na dálku. Používá se také pro nepravidelné spouštění, zastavování a reverzace střídavého motoru, je kombinován s elektromagnetickým spouštěčem s tepelným relé, kombinovaným s pomocným kontaktním blokem, zpožděčem vzduchu a blokovacími zařízeními pro stroj se stává zpožděním stykač, mechanický blokovací stykač, spouštěč hvězda-trojúhelník, stykač je vyroben dle norma IEC60947-4-1, GB14048.4

Hlavní technický parametr

M o d e l	Hodnoceno izolace napětí (V)	Hodnoceno teplo proud Ith(A)	Hodnoceno pracovní proud 380 V AC3(A)	Řídící výkon (kw)						P o č e t kontakty	H m o t n o s t (k g)
				2 2 0 V	3 8 0 V	4 1 5 V	4 4 0 V	6 6 0 V	1 0 0 0 V		
CJX2-0910/0901	660 V	25	9	2 . 2	4	4	4	5 , 5		3 P + N O / 3 P + N C	0 , 3 2
CJX2-1210/1201		25	12	3	5 , 5	5 , 5	5 , 5	7 , 5		3 P + N O / 3 P + N C	0 , 3 2
CJX2-1610(1810)		32	16	4	7 , 5	9	9	10		3 P + N O	0 , 3 5
CJX2-1601(1801)		32	16	4	7 , 5	9	9	10		3 P + N C	0 , 3 5
CJX2-2510/2501		40	25	5 , 5	11	11	11	15		3 P + N O / 3 P + N C	0 , 5 1
CJX2-3210/3201		50	32	7 , 5	15	15	15	1 8 , 5		3 P + N O / 3 P + N C	0 , 5 3
CJX2-4011		60	40	11	1 8 , 5	2 2	22	30		3 P + N O + N C	1 , 1 5
CJX2-5011		80	50	15	22	25	30	33			1 , 2 0
CJX2-6311(6511)		80	63	1 8 , 5	3 0	37	37	37			1 , 2 5
CJX2-8011		125	80	22	37	45	45	45			1 , 5 0
CJX2-9511		125	95	25	45	45	45	45			1 , 5 5
CJX2-115	1000 V	200	1 1 5	30	55	59	59	80	65	Lze instalovat tři pomocné kontaktní skupina, devět párů kontakt kombinace	3 . 0
CJX2-150		200	1 5 0	40	75	80	80	100	65		3 . 0
CJX2-185		275	1 8 5	55	90	100	100	110	100		4 . 1
CJX2-225		275	2 2 5	59	110	110	110	129	100		4 . 2