

T346C Návod k použití

Upozornění

1. Spínací hodiny jsou určeny pro maximální zátěž 3500W (230V, 50Hz)
2. Neponořujte spínací hodiny do vody nebo jiných kapalin.
3. Topení a podobné spotřebiče, které mohou při provozu způsobit požár, připojené k spínacím hodinám by nikdy neměly být ponechány bez dohledu při provozu. Výrobce doporučuje takové spotřebiče ke spínacím hodinám nepřipojovat.

Nastavení vypnutí

1. Zasuňte spínací hodiny do zásuvky.
2. Postupně probliknou všechny LED tam a zpět indikující přítomnosti napětí.
3. Teď je možno opakovaným stiskem tlačítka nastavit požadovaný čas do vypnutí připojeného spotřebiče po 15min intervalech od 15min do 15hod a 45min. Celkový čas do vypnutí je indikován příslušnými LED.

Nastavení zapnutí

1. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec., když se první LED rozbliká, můžete nastavit tlačítkem požadovaný čas do zapnutí.

Nastavení zapnutí a vypnutí

1. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec., když se první LED rozbliká, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2sec. tak, aby LED nesvítila. Pak nastavte čas vypnutí.
2. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec. tak, aby první LED blikala. Pak nastavte čas zapnutí.
Takto můžete nastavit časovač tak, aby např. po 3 hod. sepnul a po 15hod. vypnul.

Pokud nastavování skončilo, časovač začne po 5sec. pracovat.

Technický popis

Napětí	220-240V, 50Hz
Max. zátěž	16A, 3500W
Min. nastavitelný čas	15 minut
Max. nastavitelný čas	15hod, 45min.
Provozní teplota	- 20°C to + 85°C